

浄化槽清掃記録票

清掃実施日 2022年 08月 23日

清掃No. 148

使用者名又は施設名称	No. 3337	関口 光代 様
設置場所	埼玉県飯能市南町11-24	

浄化槽管理者(設置者)	No. 3337	関口 光代 様
-------------	----------	---------

保守点検業者名	株式会社HHC水質管理	前回清掃日	
---------	-------------	-------	--

処理区分	小型合併	メーカー	フジクリーン工業	型式	CA5
------	------	------	----------	----	-----

処理方式	沈殿分離	建築物用途	住宅
------	------	-------	----

総容量	1.5 m3	処理対象入槽	5 人槽	実使用人員	2 人
-----	--------	--------	------	-------	-----

作業の種類	汚泥引き抜き量	水張り	異常の有無	
一次処理装置第1槽	0.5 m3	未実施	ブロワの異常	
一次処理装置第1槽以降	0.2 m3	未実施	漏水の有無	
二次処理装置	0.7 m3	未実施	内部設備の異常	
沈殿槽・処理水槽	0.2 m3	未実施	仕切板の異常	
消毒槽	0.01 m3			

使用車両	1号車(旭) / 引き抜き量: 1.9
------	---------------------

汚泥の施設名称	衛生環境センター	住所	飯能市南町111
---------	----------	----	----------

作業確認

マンホール枠及び蓋の洗浄		ホース暴れでの破損	
消毒室内洗浄			
引き抜き後のお客様、目視確認			
フロア電源確認、ばっ気確認			
マンホール蓋 ロック			
ホース格納後のアイドリングストップ			

浄化槽法に基づく水質検査の実施年月日 (2022年 03月 30日)

特記事項・連絡事項

清掃業者名	株式会社HHC水質管理 埼玉県飯能市南町13-5 TEL: 0429-73-8087	清掃実施担当者	
		HHC太郎	印

(注)この記録票は、環境省関係浄化槽法施行規則により3年間の保存が義務付けられています。